



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA



**FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS EN  
EDIFICACIONES DGAPSU-IP-01**

**Información general**

Entidad o Dependencia: ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 "VIDAL CASTAÑEDA Y NAJERA"  
Nombre del Evaluador: ARL LUIS FELIPE GONZÁLEZ V. Teléfono del evaluador: 5586769357  
Cargo del evaluador: SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**Información específica del edificio**

Nombre del Edificio: ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 4 Área o zona: ALCALDIA MIGUEL HIDALGO  
Calle y número: AV. OBSERVATORIO #170 Colonia: OBSERVATORIO  
Alcaldía o municipio: MIGUEL HIDALGO Estado: CDMX CP: 11860  
Antigüedad o año de la edificación: 70 AÑOS  
Referencias: ENTRE CAL. PLATA Y EXARSOBISSADO  
Ubicación Geográfica: Latitud: 19,403664 Longitud: 99,1955124,536

**Uso del edificio**

- ☒ Oficinas/cubículos ☒ Biblioteca  
☒ Comedor/cafetería ☒ Auditorio  
☒ Laboratorio ☒ Gimnasio  
☒ Salones/talleres ☐ Otro: \_\_\_\_\_  
☒ Bodegas \_\_\_\_\_  
☐ Clínica \_\_\_\_\_

N° de Niveles: 1-1 NIVELES

N° de Sótanos: \_\_\_\_\_

N° de ocupantes: \_\_\_\_\_

**Dimensiones**

Frente X: 150 mts

Fondo Y: 133 mts

Separación edificio vecino: 6.3 mts

**Sistema estructural**

- ☒ Marcos de acero ☒ Uso de contravientos ☐ Muros de carga de mampostería ☐ Muros de adobe o cerámicos  
☒ Marcos de concreto ☒ Muros de concreto ☐ Marcos y muros diafragma ☒ Muros de madera, lámina, otros

**Muros de mampostería**

- ☐ Confinada ☐ Bloque concreto  
☐ Refuerzo interior ☐ Tabique arcilla (ladrillo)  
☐ Simple ☐ Tabique hueco de arcilla  
☒ Tabique cerámico ☐ Tabicón de concreto

**Sistema de piso**

- ☒ Losa maciza  
☐ Losa reticular  
☐ Vigueta y bovedilla  
☐ No se sabe

**Sistema de techo**

- ☒ Igual al del piso  
☐ Lámina  
☐ Teja  
☐ Otro \_\_\_\_\_

**Evaluación de daños estructurales**

| Grieta máxima                                   | Muros    |    |               | Trabes   |    |               | Columnas |    |               | Losas                                                                           |    |               |
|-------------------------------------------------|----------|----|---------------|----------|----|---------------|----------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|                                                 | Si       | No | Existen dudas | Si       | No | Existen dudas | Si       | No | Existen dudas | Si                                                                              | No | Existen dudas |
|                                                 |          |    |               |          |    |               |          |    |               |                                                                                 |    |               |
| Tipo de grieta (Vertical, Horizontal, Diagonal) | _____ mm |    |               | _____ mm |    |               | _____ mm |    |               | _____ mm                                                                        |    |               |
|                                                 | V        | H  | D             | V        | H  | D             | V        | H  | D             | <input type="checkbox"/> Presenta grietas<br><input type="checkbox"/> Se pandeó |    |               |

| Daños aparentes del edificio                               | Sí                       | No                                  | Existen Dudas            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Edificación separada de su cimentación                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Asentamiento diferencial o hundimiento                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| En instalaciones eléctricas                                | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| En instalaciones hidro-sanitarias                          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| En instalaciones de gas LP o natural                       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fugas o derrames de sustancias para la investigación       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Nivel de daño estructural                              |
|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Colapso Total                 |
| <input type="checkbox"/> Colapso Parcial               |
| <input checked="" type="checkbox"/> No se observa daño |

Observaciones: DERIVADO DEL SISMO DE 6.5 DEL 2 DE ENERO DEL 2026, A LAS 7:58 A.M. (TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO), SE REALIZÓ INSPECCIÓN DEL PLANTEL, SIN ENCONTRAR DAÑOS ESTRUCTURALES, NI EN ACABADOS Y CRISTALES.



FECHA DE LA EVALUACIÓN: 02/01/2026

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*