

# INSPECCIÓN DE CONTROL DE AVES EN PREPARATORIA 4 FEBRERO 2023



# CONTROL DE AVES

ALBERCA CON  
EQUIPO DE  
SEGURIDAD SE  
RETIRARON Y SE  
NIDOS Y SE  
COLOCARON  
REPELENTES



# CONTROL DE AVES

ALBERCA CON  
EQUIPO DE  
SEGURIDAD SE  
RETIRARON Y SE  
NIDOS Y SE  
COLOCARON  
REPELENTES



# CONTROL DE AVES

ALBERCA CON  
EQUIPO DE  
SEGURIDAD SE  
RETIRARON Y SE  
NIDOS Y SE  
COLOCARON  
REPELENTES



# CONTROL DE AVES

ALBERCA CON  
EQUIPO DE  
SEGURIDAD SE  
RETIRARON  
NIDOS Y SE  
COLOCARON  
REPELENTES



# CONTROL DE AVES

DESALOJO  
NIDOS  
PASILLOS  
AZOTEAS. DE  
EN  
Y

MONITOREO  
SEMANAL Y  
APLICACIÓN DE  
REPELENTES.



# CONTROL DE AVES

DESALOJO DE NIDOS EN PASILLOS Y AZOTEAS.

MONITOREO SEMANAL Y APLICACIÓN DE REPELENTES.



# CONTROL DE AVES

DESALOJO DE NIDOS EN PASILLOS Y AZOTEAS.

MONITOREO SEMANAL Y APLICACIÓN DE REPELENTES.



# CONTROL DE AVES

DESALOJO  
NIDOS  
PASILLOS  
AZOTEAS.

DE  
EN  
Y

MONITOREO  
SEMANAL  
APLICACIÓN  
REPELENTES.

Y  
DE



# CONTROL DE AVES

DESALOJO DE  
NIDOS EN  
PASILLOS Y  
AZOTEAS.

MONITOREO SEMANAL Y  
APLICACIÓN DE  
REPELENTES.



# INSPECCION CONTROL DE AVES

- Se realizó el levantamiento de las intervenciones de la preparatoria 4 realizando un conteo e identificación de áreas donde posan y anidan las aves.
- ESTRATEGIA
- Control-Rat, realizará visitas semanales desalojando nidos y huevos evitando el desarrollo y proliferación de aves evitando que crezca la población de aves ya que tienen un ciclo de reproducción de 28 días.
- Control-Rat, realizará la limpieza y fumigación de la zona donde se retiren los nidos evitando el desarrollo y proliferación de ectoparásitos.
- Se aplicarán repelente en gel y líquidos en las zonas de mayor oportunidad donde el ave se posa, con el objetivo de ir cercandole al ave obligándola a retirarse pacíficamente de las zonas de población humana evitando riesgos de salud



# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”

## “TRABAJOS DE VERANO 2023”


REACONDICIONAMIENTO DEL ACESO ESCOLAR MEDIANTE LA IMPLEMENTACION  
DE TORNQUETES Y SISTEMA DE REACONDICIONAMIENTO FACIAL





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE VERANO 2023”


## ADECUACION DE CUBICULOS PARA ASESORIAS





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE VERANO 2023”

PORTICO EN FACHADA PRINCIPAL





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE VERANO 2023”

## REHABILITACION DE MESAS DE JARDIN EN PASILLO FRENTE EDIFICIO “B”







# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4

“VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”

“TRABAJOS DE VERANO 2023”


CAMBIO DE PISO EN ÁREAS DE LA U.A. Y SALA  
DE JUNTAS





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE VERANO 2023”

## REPARACIONNES EN ALBERCA





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE VERANO 2023”

## REUBICACION DE BOTES DE BASURA EN EDIFICIO “B”





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE VERANO 2023”

## PINTURA GENERAL EN BIBLIOTECA





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE VERANO 2023”

## MANTENIMIENTO GENERAL A CISTERNAS





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE VERANO 2023”

## PINTURA DE DIVERSAS ÁREAS Y LIMPIEZA DE ESTANTERIA Y ACERVO BIBLIOGRAFICO





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4  
“VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”

REPORTE FOTOGRAFICO MANTENIMIENTO INVIERNO  
2023





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE INVIERNO 2023”

## IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA DEL EDIFICIO DEL GIMNASIO

ANTES



DURANTE



DESPUÉS






# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”

## “TRABAJOS DE INVIERNO 2023”

REPARACIÓN DE MURO CON TABIQUE EN  
PASILLO DE ENTRADA A ESTACIONAMIENTO DEL  
PLANTEL


ANTES



DURANTE



DESPUÉS





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”

## “TRABAJOS DE INVIERNO 2023”

### REHABILITACION DE GÁRGOLAS DE DESAGUE EN PASILLOS DEL EDIFICIO "B"

ANTES



DURANTE



DESPUÉS






# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”


## “TRABAJOS DE INVIERNO 2023”

INSTALACION DE EXTRACTORES EN BAÑOS DE MAESTROS E INSTALACION  
DE EXTRACTORES EN BAÑO DE ESCOLARES

ANTES



DURANTE



DEPUES





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”

## “TRABAJOS DE INVIERNO 2023”

REPARACION DE CUBIERTA DE BANCA EN PASILLO PEATONAL DE ACCESO Y REHABILITACIÓN DE  
ANDADOR ACCESO PEATONAL AV. OBSERVATORIO

ANTES



DURANTE



DESPUÉS






# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE INVIERNO 2023”

PINTURA FACHADA INTERNA EDIFICIO "B", PINTURA EN PLAFONES DEL EDIFICIO "A"  
Y PINTURA EN MURO DEL EDIFICIO "C"

ANTES



DURANTE



DESPUÉS






# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE INVIERNO 2023”

PINTURA EN SALONES DE DIBUJO Y  
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESCALERA DE HERRERIA EN EDIFICIO B

ANTES



DURANTE



DESPUÉS





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE INVIERNO 2023”

BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS ELECTRICOS DEL EDIFICIO B  
QO12,

ANTES



DURANTE



DESPUÉS





# ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” “TRABAJOS DE INVIERNO 2023”

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTA DE EMERGENCIA

ANTES



DURANTE



DESPUÉS

