

Daños aparentes del edificio	Sí	No	Existen Dudas
Edificación separada de su cimentación	☐	☒	☐
Asentamiento diferencial o hundimiento	☐	☒	☐
Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso	☐	☒	☐
En instalaciones eléctricas	☐	☒	☐
En instalaciones hidro-sanitarias	☐	☒	☐
En instalaciones de gas LP o natural	☐	☒	☐
Fugas o derrames de sustancias para la investigación	☐	☒	☐

Nivel de daño estructural	
☐	Colapso Total
☐	Colapso Parcial
☒	No se observa daño

Observaciones: DERIVADO DEL SISMO DE 5.2 DEL 16/01/26 A LAS 00:42:56 (TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO), SE REALIZÓ INSPECCIÓN DEL PLANTEL, SIN ENCONTRAR DAÑOS ESTRUCTURALES, NI EN ACABADOS Y CRISTALES.



FECHA DE LA EVALUACIÓN: 16/01/2026

FIRMA DEL EVALUADOR:

[Handwritten signature]